



Вся информация
о нас здесь

инструкция
по эксплуатации
и монтажу

КД-101

инструкция

по эксплуатации и монтажу

knotlor

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки «knotlor». Для увеличения срока службы и сохранения внешнего вида изделия, рекомендуем ознакомиться с данной инструкцией по эксплуатации.

Инструкция по установке изделия:

1. Приложите профиль к стене с отступом от внешнего края ванны 10-15 мм.
2. Карандашом нанесите точки для сверления.
3. Просверлите отверстия и поместите в них дюбеля
4. Шурупами зафиксируйте профиль на стене
5. Присоедините стекло с петлей к настенному профилю
6. Установите заглушки и уплотнитель
7. Нанесите силиконовый герметик и оставьте высыхать на 24 часа

***Подробная инструкция доступна в конце документа по QR-коду**

Условия эксплуатации и уход:

Для очистки поверхностей шторы для ванн используйте чистящее средство только на мыльной основе. Избегайте применения средств, содержащих спирт, азотную и фосфорную кислоту. Не используйте абразивные чистящие вещества.

Продавец обеспечивает бесплатную замену изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Гарантия на шторы для ванны - 5 лет на стекло.

Гарантия на петли, ролики, уплотнители- 2 года.

В случае использования изделий в коммерческих или сферах общественного пользования гарантийный срок на все изделия составляет 3 месяца со дня покупки.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На дефекты, возникшие в результате некавалифицированной установки изделия (неверного подключения), его ремонта или переделки лицами, не уполномоченными на проведение данных работ.
- На механические повреждения, несанкционированные изменения конструкции, следы воздействия химических и абразивных веществ, агрессивных моющих средств или несоблюдением рекомендаций по эксплуатации и уходу.
- На дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей.
- На дефекты, возникшие в результате транспортировки после передачи изделия покупателю.
- На дефекты, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т. д.).
- На дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению.

Гарантийный талон №

Наименование изделия	
Артикул	
Продавец	
Дата продажи	
Подпись и печать продавца	МП (подпись)

Товар получил. Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.
С условиями гарантийных обязательств ознакомлен и согласен.

.....
(ФИО и подпись покупателя)

- При отсутствии документов, подтверждающих приобретение изделия (товарный или кассовый чек, гарантийный талон с отметкой о продаже), или наличие исправлений, не заверенных изготовителем.

Правила гарантийного обслуживания:

- Гарантийное обслуживание производится при наличии документов, подтверждающих покупку изделия.
- Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен специалистом согласно инструкции.

Порядок составления претензий:

- При обнаружении дефекта необходимо обратиться в магазин.

Список необходимых документов для оперативного обслуживания:

- Заявление в произвольной форме с указанием наименования организации (или ФИО Покупателя), адреса организации (или фактического адреса Покупателя), контактного телефона, наименования организации, проводившей монтаж изделия, адреса установки изделия и кратким описанием неисправности.
- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, кассовый чеки т.д.).
- Фотография изделия, подтверждающая его неисправность.
- Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.


Для определения причин поломок и размеров ущерба могут быть запрошены дополнительные документы.

Указания по монтажу

Выполняйте монтаж с помощью квалифицированных специалистов.

Для монтажа вам понадобится:

- Карандаш
- Молоток
- Отвертка
- Уровень
- Дрель
- Сверла
- Силиконовый герметик



Транспортировка и хранение:

При транспортировке и хранении, изделия должны находиться в вертикальном положении, на ровной, жесткой поверхности.

Произведено:

ООО "Трейд-опт", 640021, РФ,
Курганская область, г. Курган,
ул. Куйбышева, д. 36, стр. 3

Подробные инструкции
по запросу на почте
info@knotlor.ru

Инструкции на сайте




отсканируйте с помощью
телефона


VEIL

[шторка для ванны]

◦ CRYSTAL




◦ ONYX



VEIL


[шторка для ванны]








1		1x
2		3x
3	 ST4*30	3x
4		1x
5		3x

6	 ST4*8	3x
7		3x
8		1x
9		1x




1







2






3



4



5





Для полного отверждения
большинства силиконовых
герметиков требуется около
24 часов.

